



КНМ № 74230061000203621600 от 29 марта 2023 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Златоусту и Кусинскому району
456228, г. Златоуст, Челябинская область, ул. Северная, 27,
тел. 8-(3513)65-37-82, электронный адрес: ondzlat@74.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Златоуст
(место составления)

« 12 » апреля 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин « 3 » апреля 2023 г.
Осмотр продолжен с 09 ч 00 мин по 10 ч 00 мин « 12 » апреля 2023 г.
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор города Златоуста и Кусинского района по пожарному надзору
Любимов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра: Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 1 Лит.А2, А3
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Шкулева Людмила Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Осмотром установлено:

Здание учебного корпуса №1 – год постройки 1962, отдельно стоящее, 4-х этажное с подвалом, 2-й степени огнестойкости, общая площадь 2886,5 кв. м. Наружные стены и внутренние перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по железобетонной плите, отопление центральное водяное, здание электрифицировано. В помещениях смонтированы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, кроме того, в учреждении произведен монтаж каналообразующего оборудования – объектовой станции, предназначенной для передачи извещений пожарной сигнализации на пульт диспетчера ЦППС. Максимально возможное одновременное пребывание людей в дневное время – 230 человек (из них 16 сотрудников). Здание оборудовано телефонной связью. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Перед эвакуационным выходом из тамбура лестничной клетки 1-го этажа (№30 по тех. паспорту, 1-й этаж) непосредственно наружу снаружи здания отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст.4 ч.4, ст.53 ч.1, ст.89 ч.1, СП 1.13130.2020 п. 4.2.21
2.	Перед эвакуационным выходом из коридора 1-го этажа (№32 по тех. паспорту, 1-й этаж) непосредственно наружу снаружи здания отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст.4 ч.4, ст.53 ч.1, ст.89 ч.1, СП 1.13130.2020 п. 4.2.21

В ходе осмотра проводилась(-ись)

Проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор города Златоуста и Кусинского района по пожарному надзору Любимов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

